Ausgehende Nummernanzeige

04.05.2024 07:52:44

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Panasonic	**Bewertungen:**	0
Status:	öffentlich (Alle)	**Ergebnis:**	0.00 %
Sprache:	de	**Letzte Änderungen:**	15.04.2014 09:33:38

Schlüsselwörter

p-preferred, nummernanzeige, panasonic

Symptom (öffentlich)

Ausgehend wird nicht die korrekte Durchwahlnummer angezeigt.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Die Nummer muss im SIP-Header im Feld "p-preferred" mitgegeben werden. Im Bild im Anhang ist die Konfiguration ersichtlich.