ausgehende Anrufe nicht möglich

26.04.2024 03:37:51

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Mitel	**Bewertungen:**	0
Status:	öffentlich (Alle)	**Ergebnis:**	0.00 %
Sprache:	de	**Letzte Änderungen:**	13.06.2012 13:29:30

Symptom (öffentlich)

Ausgehende Anrufe sind nicht möglich.

Problem (öffentlich)

Die Anlage meldet sich nicht mit der UserID bei unserem System.

Lösung (öffentlich)

Die UserID muss im From-Feld-Typ eingerichtet werden. Dies sollte in der Konfiguration der SIP-Konten möglich sein. Dort muss ein Benutzerdefinierter Wert (die Hauptnummer) eingetragen werden.

-> Weitere Informationen finden Sie direkt bei Ihrem Vertriebspartner oder dem Hersteller