

Display spiegelverkehrt

25.04.2024 14:39:49

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware Endgeräte::Telefone::Mittel::DECT Schnurlos Telefonie::Trouble Shooting	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Änderungen:	14.02.2017 16:29:09

Schlüsselwörter

dect, spiegel, verkehrt, Aastra; Mitel

Symptom (öffentlich)

Das Display auf dem Mitel DECT Handset ist spiegelverkehrt.

Problem (öffentlich)

Die falsche Firmware ist installiert.

Lösung (öffentlich)

Installieren Sie die korrekte Firmware auf der Basisstation sowie dem Handset gemäss dem nachfolgenden Link.

[1]<http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=220>[1] <http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=220>