

Service Codes for KIRK 2010 Handset

03/08/2021 18:48:13

[FAQ Article Print](#)

Category:	Hardware Endgeräte::Telefone::Polycom::KIRK, KWS	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	03/09/2012 10:30:02

Keywords

Polycom Kirk 2010 Ipei Version Code

Symptom (public)

Das Polycom KIRK 2010 bietet einen Code, mit dem verschiedene Informationen angezeigt, sowie ein Factory-Reset durchgeführt werden kann.

Problem (public)

Solution (public)

Taste "OK" 632*

Daraufhin sind folgende Optionen ersichtlich (mit Pfeil scrollen):

```
>> SW Version
>> HW Version
>> IPEI
>> Default (Factory Reset!)
>> Signal stärke der Basis

>> Signal Power
>> Base ID
>>Link Quality

>> Log Files
>> SAR
```