

Display spiegelverkehrt

04/16/2021 22:07:19

[FAQ Article Print](#)

Category:	Hardware Endgeräte::Telefone::Mittel::DECT Schnurlos Telefonie::Trouble Shooting	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	02/14/2017 16:29:09

Keywords

dect, spiegel, verkehrt, Aastra; Mitel

Symptom (public)

Das Display auf dem Mitel DECT Handset ist spiegelverkehrt.

Problem (public)

Die falsche Firmware ist installiert.

Solution (public)

Installieren Sie die korrekte Firmware auf der Basisstation sowie dem Handset gemäss dem nachfolgenden Link.

[1]<http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=220>[1] <http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=220>