

## ausgehende Anrufe nicht möglich

03.05.2024 23:02:10

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Mittel	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Änderungen:</b>	13.06.2012 13:29:30

### **Symptom (öffentlich)**

Ausgehende Anrufe sind nicht möglich.

### **Problem (öffentlich)**

Die Anlage meldet sich nicht mit der UserID bei unserem System.

### **Lösung (öffentlich)**

Die UserID muss im From-Feld-Typ eingerichtet werden. Dies sollte in der Konfiguration der SIP-Konten möglich sein. Dort muss ein Benutzerdefinierter Wert (die Hauptnummer) eingetragen werden.

-> Weitere Informationen finden Sie direkt bei Ihrem Vertriebspartner oder dem Hersteller