

## ausgehender Anruf klingelt auf de[..]

20.04.2024 10:22:43

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	Software::e-fon PRO Bright::Bright CTI mit Snom	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Änderungen:</b>	11.04.2017 13:07:03

### Schlüsselwörter

caesar, snom

### Symptom (öffentlich)

Wenn ein Anruf über die Software initiiert wird, wird der Anruf nicht korrekt übermittelt -> Das Snom klingelt einfach weiter.

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

Führen Sie ein Firmware-Upgrade auf die [1]aktuelle SNOM Firmware vor.  
<http://off01.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=426;Nav=>

- Loggen Sie sich auf das Webinterface des Snoms ein
- Klicken Sie links auf "Erweitert"
- Klicken Sie oben auf "Verhalten"
- Wählen Sie bei der Option "Intercom Regel" den Parameter "immer" aus
- Speichern Sie die Einstellungen

[1] <http://off01.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=426;Nav=>