

Service Codes for KIRK 2010 Handset

23.04.2024 17:38:39

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware Endgeräte::Telefone::Polycom::KIRK, KWS	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Änderungen:	09.03.2012 10:30:02

Schlüsselwörter

Polycom Kirk 2010 Ipei Version Code

Symptom (öffentlich)

Das Polycom KIRK 2010 bietet einen Code, mit dem verschiedene Informationen angezeigt, sowie ein Factory-Reset durchgeführt werden kann.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Taste "OK" 632*

Daraufhin sind folgende Optionen ersichtlich (mit Pfeil scrollen):

```
>> SW Version
>> HW Version
>> IPEI
>> Default (Factory Reset!)
>> Signal Stärke der Basis

>> Signal Power
>> Base ID
>> Link Quality

>> Log Files
>> SAR
```