

snom 3x0 Fehler bei Konfiguration[...]

04/25/2025 15:21:20

[FAQ Article Print](#)

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| Category: | Hardware Endgeräte::Telefone::Snom::Tischtelefone (Schnurgebunden) | Votes: | 0 |
| State: | public (all) | Result: | 0.00 % |
| Language: | de | Last update: | 05/21/2012 10:57:02 |

Keywords

snom 3x0 fehler WebGUI Sicherheitswarnung Identität

Symptom (public)

Bei dem Versuch, die Konfiguration der Identitäten zu bearbeiten, erscheint folgender Fehler:

Problem (public)

Dies ist ein Problem der snom-Telefone im Zusammenhang mit der Firmware 8.4.18

Solution (public)

Deaktivieren Sie folgenden Punkt im WebGUI. Danach können Sie wieder wie gewohnt, die Konfiguration der Identitäten bearbeiten:

Erweitert -> QoS/Sicherheit -> Versteckte Merkmale auf "Aus"