

## Registrierungsanfragen Aastra 400

10/11/2024 19:10:23

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Mitel	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	02/24/2014 11:35:58

### Keywords

Aastra, 400

### Symptom (public)

Die Anlage sende mehrere Registrierungsanfragen pro Minute. Dies kann zu Überlastungen der Anlage führen

### Problem (public)

### Solution (public)

Bei den Aastra-Anlagen muss jede Durchwahlnummer als Account eingerichtet werden, registrieren muss sich jedoch nur die Hauptnummer respektive die UserID.  
- Bei allen Durchwahlnummern den Punkt "Registration required" deaktivieren.  
Die SIP-Credentials müssen aber beibehalten werden und werden für die Authentifizierung bei ausgehenden Anrufen benötigt.