

Ausgehende Nummernanzeige

19.04.2024 10:44:16

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Panasonic	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Änderungen:	15.04.2014 09:33:38

Schlüsselwörter

p-preferred, nummernanzeige, panasonic

Symptom (öffentlich)

Ausgehend wird nicht die korrekte Durchwahlnummer angezeigt.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Die Nummer muss im SIP-Header im Feld "p-preferred" mitgegeben werden. Im Bild im Anhang ist die Konfiguration ersichtlich.