

## Display spiegelverkehrt

03/04/2024 09:03:48

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Hardware Endgeräte::Telefone::Mittel::DECT Schnurlos Telefonie::Trouble Shooting	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	02/14/2017 16:29:09

### Keywords

dect, spiegel, verkehrt, Aastra; Mitel

### Symptom (public)

Das Display auf dem Mitel DECT Handset ist spiegelverkehrt.

### Problem (public)

Die falsche Firmware ist installiert.

### Solution (public)

Installieren Sie die korrekte Firmware auf der Basisstation sowie dem Handset gemäss dem nachfolgenden Link.

[1]<http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=220>[1] <http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=220>